

# اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام : لاتکس XSBR

## ۱- ماهیت ماده و شرکت تامین کننده

نام شیمیایی	لاتکس استایرن بوتادین کر بوکسیله
نام محصول	پتروتکس
تولید کننده	شرکت صدر رزین خاور
آدرس	ایران-تهران - خیابان ملا صدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی - کوچه معصومی - پلاک ۹- واحد ۵

## ۲- اطلاعات عمومی (علائم حفاظتی)

مواد خوردن	مواد محرک	مواد آتش گیر	مواد سمی	لوزی خطر
				
مواد اکسید کننده	مواد منفجر شونده	خطر ناک برای محیط زیست		

صفحه ۱	شماره ویرایش ۱	تاریخ ویرایش ۱۴۰۰/۱۲/۱
-----------	----------------	------------------------


# اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام : لاتکس XSBR

## ۳- هشدارهای حفاظتی

تماس با چشم	ممکن است باعث تحریک چشم شود. بلافاصله با آب فراوان به مدت ۱۵ دقیقه در حالی که پلک ها را باز نگه دارید، شستشو دهید. در صورت تداوم تحریک یا علائم، به دنبال مراقبت پزشکی باشید.
تماس با پوست	ممکن است باعث تحریک پوست شود. بلافاصله با آب و صابون فراوان بشویید. لباس های آلوده را بردارید. در صورت تداوم تحریک یا علائم، به دنبال مراقبت پزشکی باشید.
بلعیدن و خوردن	ممکن است باعث تحریک غشاهای مخاطی شود. وادار به استفراغ نکنید. در صورت تداوم تحریک یا علائم، به دنبال مراقبت پزشکی باشید.
استنشاق	ممکن است باعث تحریک غشاهای مخاطی شود. فرد در معرض را به هوای تازه منتقل کنید.

## ۴- اطفاء حریق


خطر آتش گیری	در صورت سوختن بخارهای سمی و تحریک کننده تولید میشود.	
نحوه مناسب اطفاء	از وسایل خاموش کننده مناسب با شرایط آتش سوزی اطراف استفاده کنید.	
سایر توضیحات	در صورت لزوم از تجهیزات تنفسی استفاده کنید.	

صفحه ۲	شماره ویرایش ۱	تاریخ ویرایش ۱۴۰۰/۱۲/۱
-----------	----------------	------------------------

# اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام : لاتکس XSBR

## ۵- احتیاطات شخصی

دستکش مقاوم به مواد شیمیایی	حفاظت دست	
در صورت پاشش، از عینک ایمنی مورد تایید استفاده کنید.	حفاظت چشم	
لباس محافظ بپوشید	حفاظت بدن	
اطمینان از تهویه مناسب محل کار	حفاظت تنفسی	


## ۶- اقدامات در صورت انتشار

اطمینان از تهویه مناسب محل کار	حفاظت شخصی
اجازه ندهید محصول وارد کانال آبهای سطحی شود. در صورت امن بودن از انتشار بیشتر جلوگیری کنید.	حفاظت محیط
مواد ریخته شده را درون ظروف مناسب، تمیز، و دارای برچسب مخصوص و درپوشیده قرار دهید. محیط را با آب شستشو داده.	نظافت محیط آلوده

## ۷- طریقه دفع ضایعات مواد و بسته بندی

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.	دفع ضایعات مواد
مواد زائد را نباید بدون تصفیه مستقیماً در زهکشی ها یا آبراهه ها تخلیه کرد.	دفع بسته بندی شده

## ۸- جابجایی و انبار

اجتناب از تماس با چشم و پوست. اطمینان از تهویه مناسب محل کار. هنگام جابجایی، حمل و توزیع، ملاحظات مربوط به حمل و نقل دستی را در نظر بگیرید.	احتیاطات جابجایی	
در مکانی خشک، خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود. در ظروف محکم و بسته نگه دارید. در ظروف دارای برچسب صحیح نگهداری شود.	شرایط انبارداری	

صفحه ۳	شماره ویرایش ۱	تاریخ ویرایش ۱۴۰۰/۱۲/۱
-----------	-------------------	---------------------------

# اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی مواد

نام : لاتکس XSBR

۹- مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع
PH	6-10
حلالیت آب	قابل اختلاط با آب
وزن مخصوص/دانسیتة	0.98-1.05
ویسکوزیتة	100-12000 cps

۱۰- پایداری و برهمکنش

پایداری	در شرایط نرمال کاملاً پایدار
---------	------------------------------

۱۱- سایر اطلاعات

اطلاعات ارائه شده در این برگه اطلاعات ایمنی تنها به عنوان راهنمایی برای استفاده ایمن، ذخیره سازی و جابجایی محصول طراحی شده است. این اطلاعات تا جایی که ما می دانیم و باور داریم در تاریخ انتشار صحیح است، اما هیچ تضمینی برای صحت آن ارائه نمی شود. این اطلاعات فقط به مواد خاص تعیین شده مربوط می شود و ممکن است برای چنین موادی که در ترکیب با مواد دیگر یا در هر فرآیند دیگری استفاده می شود معتبر نباشد.

تاریخ ویرایش ۱۴۰۰/۱۲/۱	شماره ویرایش ۱	صفحه ۴
------------------------	----------------	--------